



Порядок выполнения графических работ:

1. Пройти по ссылке «Варианты заданий (очная или заочная форма):»



2. Выбрать в открывшемся окне файл с номером своей группы:




3. Пройти по ссылке. В скачанном файле напротив своей фамилии вариант Вы увидите номер варианта задания:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Список студентов


Факультет: Институт открытого и дистанционного образования, группа № ДО-281
Специальность: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (26120)
ВПО, форма обучения: очная, по фактическим номерам групп
Дата формирования: 06.09.2018

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	№№ Вариантов
1	Гамзин Никита Владимирович	15
2	Ишмуллин Алмаз Рафисович	16

4. Пройти по ссылке «Задание на ГР»:



5. В открывшемся окне выбрать чертеж узла с номером соответствующим вашему варианту. Скачать файл на свой компьютер или распечатать:



6. Внимательно изучить сборочный чертеж. Выбрать четыре детали сопрягаемые между собой (программа минимум). Стандартные изделия в зачет не идут.
7. Выполнить 3D – модели выбранных деталей.

8. Перенести изображения из 3D на 2D чертеж. Определится с необходимым и достаточным количеством видов, разрезов, сечений.


9. Поставить шероховатости. Наибольшее число одинаковой, на «Ваш взгляд», поместить в неуказанную.

10. Проставить размеры с соответствующими допусками. На «свободные» размеры допуск указать в технических требованиях к чертежу.

11. Проставить технические требования по форме и отклонениям поверхностей относительно базовых поверхностей.

12. Заполнить основную надпись в соответствии с образцом.

13. Выслать файлы с 3D моделью детали и чертежом каждой детали в отдельности по ссылкам в конце тем, Графическая работа №1, №2 и т.д.:



14. Выполнить 3D сборку выполненных моделей и выслать архивом, который должен включать модели всех деталей и саму сборку, в раздел «Сборка». Это будет пятым выполненным заданием:

